

Evidenční list hlásného profilu č.113Stanice kategorie : **A**

Tok:	Křemelná	Stanice:	Stodůlky		
Kraj:	Plzeňský kraj	ORP:	Sušice	Obec:	Prášíly

Provozovatel:	ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:	RPP ČHMÚ České Budějovice

Staničení:	9.3	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-08-01-0330
Plocha povodí:	133.91	[km ²]	Zeměpisné souřadnice:	13.4276003 v.d. 49.1176039 s.š.
Nula vodočtu:	764.68	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	78.6

Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m ³ s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)	100	22.79	Stodůlky - Čeňkova pila
2.SPA (pohotovost)	130	36.636	Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)	160	52.377	

Průměrný roční stav:	39	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	3.27	[m ³ s ⁻¹]		40	76	92	134	153

Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	2 x denně
OÚ Prášíly		II.	3 x denně
		III.	3hodinové hlášení

Odesílatel podá zprávu: Spojení na adresáta:

MěÚ Sušice	376540101, 725042565, 602278051,376540168, 724181596
------------	--

OÚ Rejštejn	376582822, 723087931
-------------	----------------------

Příjemce dále vyrozumí:

KrÚ Plzeňského kraje

MěÚ Horažďovice,OPIS HZS Klatovy

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
256	12.08.2002		
140	15.09.1998		

Mapa v měřítku 1:50 000:



Popis umístění profilu:

silniční most na trase Srní - Hartmanice, levý břeh