

Evidenční list hlásného profilu č.197Stanice kategorie : **A**

Tok: **Berounka** Stanice: **Liblín**
 Kraj: **Plzeňský kraj** ORP: **Kralovice** Obec: **Kozojedy**

Provozovatel: **ČHMÚ Plzeň**
 Centrum automatizovaného sběru dat: **RPP ČHMÚ Plzeň**

Staničení: **101.3** [km] Číslo hydrologického pořadí: **1-11-02-0880-0-00**
 Plocha povodí: **6455.795** [km²] Zeměpisné souřadnice: **13.5459443 v.d. 49.9191978 s.š.**
 Nula vodočtu: **269.75** [m n. m.] Procento plochy povodí toku: **73**

Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m ³ s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)	180	141	Liblín - Zbečno
2.SPA (pohotovost)	260	263	Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)	340	420	Zvíkovec

Průměrný roční stav:	63 [cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	27.6 [m ³ s ⁻¹]		243	528	677	1080	1270

Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	1 x denně
OÚ Liblín		II.	4 x denně
		III.	3hodinové hlášení

Odesílatel podá zprávu:	Spojení na adresáta:	Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Rokycany	371706111, 737200990, 731410434	OPIS HZS Rokycany
OÚ Zvíkovec		KrÚ Plzeňského kraje, MěÚ Rakovník

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
703	13.08.2002	348	03.01.2003
443	03.06.2013	329	14.01.2011
390	28.05.2006	272	19.03.2005
230	24.11.2002	260	28.02.1997
217	02.11.1998	246	26.03.2001
		237	01.02.2005
		235	25.12.2012
		216	03.03.1999

Popis umístění profilu:

vlevo nad mostem v Liblíně, levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

